

| Produkte | Aktuelles Update oder Service Pack | Ablauf des Supports | Hinweise |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Communicator 2.6.7 und vorherige Versionen | Hotfix 1+2+3 | 2020 | EOL |
| Communicator 2.7.0 | Hotfix 2 | | Nachfolgeversion in Entwicklung |
| Diana 2.7.0 und vorherige Versionen | Patch 2.7.0.28 | 2022 | EOL |
| Diana 3.X | Version 3.1.3 | | |
| DianaFS 1.2.1 | Hotfix 1+2 | | |
| Dicom2Media 1.2.1 | Hotfix 1 | | Nachfolgeversion in Entwicklung |
| DicomAutoFeeder 1.5.0 | Hotfix 1 | | |
| DicomFactory 4.6.0 und vorherige Versionen | Hotfix 1+2+3 | 2022 | EOL |
| DicomFactory 4.7.X | Version 4.7.2 Hotfix1 | | Nachfolgeversion in Entwicklung |
| DicomFeeder 4.5.1 | | 2023 | EOL |
| DicomFeeder 5.X | Version 5.3.1 | | |
| LARA 1.4.1 | Hotfix 1+2+3+4+7+8+9 | | Nachfolgeversion in Entwicklung |
| LARAView 1.6 | Version 1.6.2 | 2024 | Nachfolgeversion in Entwicklung |
| HL7 WoundCam 1.1.0 | | | Auch als Android App verfügbar |

Die aktuellen Versionen erhalten Sie über unseren Vertrieb
sales@dekom-medical.de